


Projekt "Schillerplatz-Areal" Iserlohn

Der Baugrund für den Investorenwettbewerb

- 1. Projektgebiet
- 2. Bearbeitungskonzept
- 3. Historie des Projektgebietes
- 4. Durchgeführte Untersuchungen
- 5. Erkundeter Baugrund
- 6. Altbergbauliche Verhältnisse
- 7. Rezente Senkungen des Untergrundes
- 8. Bodenbelastungen
- 9. Eignung des Baugrundes
- 10. Konsequenzen für künftige Gründungsmaßnahmen am Schillerplatz
- 11. Schlussbetrachtung







Projektareal

GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019





Bearbeitungskonzept

Phase 1: Grundlagenermittlung: März/April 2018

Sichtung von vorhandenen Unterlagen und Erhebung von zusätzlichen Unterlagen zur Konkretisierung eines geotechnisch-altbergbaulichen Erkundungsprogramms Durchführung einer eigenen Grubenbildeinsichtnahme zur Verortung der Tagesöffnungen

Phase 2: Planung: Mai 2018

Erarbeitung einer geotechnisch-altbergbaulichen Baugrunderkundung (Baugrunderkundungen mit Herstellung von Grundwassermessstellen)

Phase 3: Erkundung: August bis Dezember 2018

Durchführung von ergänzenden Baugrunderkundungen

- zur Feststellung der Geometrie und dem Aufbau der Schwemmsandlinse
- zur Feststellung der OK Massenkalk
- zur Lageverortung von Tagesöffnungen (und deren Zustand)


Phase 4: Gutachten: Januar 2019

- Auswertung und Darstellung der Baugrunderkundungen sowie der Labor- und Feldversuche; Abschätzen des Schwankungsbereiches von Wasserständen im Boden; Baugrundbeurteilung; Festlegung der Bodenkennwerte
- Bewertung der Bestandsgründungen im Hinblick auf die geotechnisch-altbergbaulichen Verhältnisse
- Vorschlag für den schonenden Rückbau sowie die wirtschaftlichen und nachhaltigen Gründung einer neuen Tiefgarage unter dem Schillerplatz
- Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Gutachten
- Erstellen einer Zusammenfassung für die Unterlagen zum Investorenwettbewerb









Auswertung vorhandener Daten

GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019




Baugrund

- **Gutachten seit 1929**
- Schwemmsande und Auffüllung im Bereich Schillerplatz bis zur
 - Nordstraße / Viktoriastraße im Norden
 - An der Isenburg / Konrad-Adenauer-Ring im Osten
 - Vinckestraße /Stahlschmiede im Süden
 - Sparkasse (Altbau) im Westen
- Mächtigkeit der Schwemmsande/Auffüllung >8...25 m
- Unterlagernder Massenkalk porös / kavernös mit Lehmfüllungen / Lehmzwischenlagen und bergbaulichen Störungen bis 40 m (Süden) > 80 m (Norden)
- "Fester" Baugrund erst am Übergang zu den unterlagernden Honseler Schichten
- Vererzungen (Brauneisenerz, Schwefelkies, Zinkblende, Galmei) am Übergang Massenkalk zu Honseler Schichten



Altbergbauliche Historie

Parkplatz Sparkasse




- Erste urkundlichen Erwähnungen des Iserlohner Galmeibergbaus im 15. Jahrhundert
- Ab Mitte des 17. Jahrhunderts am Standort Abbau auf Zinkerz
- 1820: Beginn der Aktivitäten "Tiefbau von Hövel"



Seite 7

Altbergbauliche Historie

"Tiefbau von Hövel"







Altbergbauliche Historie

Starke Senkungen des Untergrundes

1827: Probleme beim Bau der St. Aloysius-Kirche am Schillerplatz mit Abriss des schiefen **Turmes 1832**

1838: Erste Konflikte zwischen Bergbau und Kommune

1867: Erste bergbaulich verursachte Risse in der St. Aloysius-Kirche

1872: Aufruf "Stadt und Bergbau oder Die Verwüstung von Iserlohn"

Heimatzeitung Iserlohn (17.08.1872): "Die unbeschützten Bewohner Iserlohns." Dort heißt es unter anderem: "Es kommen ganze Schwärme von Fremden in die Stadt, um sich die berüchtigten Bodensenkungen anzusehen. Der Himmel weiß, wie weit die Kunde dieser Kalamität gedrungen ist. So schlimm aber die Sache in englischen und amerikanischen Zeitungen dargestellt wird - so gestehen doch die besuchenden Fremden, daß die Erwartungen doch durch den Anblick übertroffen wären."

1873: Gründung "Verein zur Wahrung der städtischen Interessen gegen die Beschädigungen des Bergbaus in Iserlohn


1879: Vergleich zwischen Gemeinde und Bergwerksverein, in der Folge Rückbau der Gebäude und Teilabriss der St. Aloysius-Kirche

1894: Vollständiger Rückbau des Turms der St. Aloysius-Kirche



Altbergbauliche Historie

Starke Senkungen des Untergrundes




GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019





Altbergbauliche Historie

Starke Senkungen des Untergrundes



Blick über die Luisenstraße nach Süden Quelle: Rolf Klostermann (1997)



Altbergbauliche Historie

Starke Senkungen des Untergrundes




Lehmkuhle um 1890 Quelle: Sparkasse Iserlohn



Altbergbauliche Verhältnisse

Schwemm-(Schwimm)sande oberhalb des Massenkalkes + Letten im Massenkalk mit einem hohen **Mobilisierungspotential**

Parkplatz Sparkasse



Quelle: Präsentation Stadt Iserlohn (07.07.2017)

GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019



Altbergbauliche Verhältnisse

Denkschrift über Erdbewegungen im Bereich der Lehmkuhle (1843 (!))

maje gejanjet wetven. .

gez. Jacob, Bergmeifter.

Diefes umfaffende Gutachten conftatirt, daß nach ben vorhandenen Acten ichon feit Anfang bes 17. Jahrhunderts Bergbau auf Galmei und Gifenftein in der Stadt Rerlohn geführt wurde, daß man bei fpaterem Betriebe bort ftets alte Baue antraf, über beren Ausbehnung allerdings jedes Anhalten fehlt. Es wird ichon bamals barauf aufmertfam gemacht, daß in der Rabe ber Erglagerftatten ber Ralfftein, in welchem biefelben auffeten, vielfach von Rlüften burchzogen ift, daß bie Ausfüllungen ber Lagerftatten felbft und ber Spalten bes Rafffteins vielfach Letten enthalten, welche bei ber Buführung von Baffer in Bewegung fommen und auf bie unterirdischen Baue einen folchen Drud ausüben, daß bemfelben burch feine Zimmerung langere Beit Widerftand geleiftet werden fonne. Es wird ferner hervorgehoben, daß der Bergban in den früheften Zeiten in großer Mahe der Oberfläche betrieben fei und Unlag zu Senfungen gegeben habe, welche allerdings damals ichon mehr ober weniger fünftlich geebnet gewesen seien. Das Gutachten fagt ausdrücklich: "Die außeren Störungen find nicht zu vermeiden, fo lange ber Bergbau umgeht und namentlich fo lange fich Baffer von ber Oberfläche ber Erde gur Tiefe gieben. Bon biefen beiden Urfachen gu neuen Senfungen halte ich die erfte fur weniger gefahrlich als die lettere." Weiter wird der Schaden hervorgehoben, welchen die Gruben burch die Ginführung ber Waffer erlitten haben und ber Gutachter kommt gu bem Schluffe, daß er fagt: "Ich glaube, auch wenn kein Bergban hier mehr umginge, würde bas von oben fommende Baffer, indem es den alten Ban burchfließt und fich in den Ralffteinklüften einen Ausweg fucht, Senkungen und Spalten hervorbringen." Als wesentlich glauben wir noch hervorheben zu muffen, daß der Gutachter ausdrücklich betont, eine Ausdehnung der Stadt nach der Richtung zur Lehmfuhle hin fei nicht rathfam, vielmehr biete bas Barthal eine zweckmäßigere Gelegenheit zur Ausdehnung.



Entwicklung des Schillerplatzes im 20. Jahrhundert (I)

1899/1900: Erwerb der "Lehmkuhle" und angrenzender Bebauung durch die Stadtgemeinde

Iserlohn - Einebnung der Fläche und "teilweise Verfüllung" der Stollen

bis 1920: Nachfüllen von Senkungstrichtern (z.B. Feuerwehrgerätehaus an der NW-Ecke des

Schillerplatzes)

Nutzung des Schillerplatzes als Wochenmarkt bis 1937:

1937: Bau der Sparkasse am Westrand des

Schillerplatzes

Überlegungen des Baus eines Rathauses am Schillerplatz: Dr. Heitfeld (1956): 1956:

"Vom geologischen Standpunkt aus ist eine Bebauung (...) unbedingt zu

vermeiden."

Zusammenfagsend ist als vorläufiges Ergebnis der Untersuchungen festzusteilen:

a) Yom geologischen Gesichtspunkt aus ist eine Bebauung der Abbruchkante des Massenkalkes im Osten des Schillerplatzes unbedingt zu vermeiden.





Entwicklung des Schillerplatzes im 20. Jahrhundert (II)

1963: Horten AG sieht von einer Bebauung am Schillerplatz aufgrund von "schwierigen

geologischen Verhältnissen" ab.

1963: Konzept "Neugestaltung Schillerplatz" durch Kühn/Meurer (Aachen)

1963: Gutachten Dr. Heitfeld: "... es fraglich erscheint, ob ein größeres Bauwerk oberhalb

des ehemaligen Abbaus ohne spätere Schäden gegründet werden kann."

1964: Gutachten Prof. Dr.-Ing. Luetkens: "Bergsenkungsgebiet Iserlohn östlich am

Schillerplatz"

"Aber trotz aller schönen Beispiele wird es wahrscheinlich billiger sein, das Gelände aufzukaufen und als Grünfläche zu verwenden, als mit der gesamten Planung auf die besonderen Baugrundverhältnisse Rücksicht zu nehmen. (...)"


Aber trotz aller schönen Beispiele wird es wahrscheinlich billiger sein, das Gelande aufzukaufen und als Grünflächen zu verwenden, als mit der gesamten Planung auf die besonderen Baugrundverhältnisse Rücksicht zu nehmen. Die andere Moglichkeit, zuerst die Grundstücke zu kaufen und dann mit Bergschädenverzicht wieder abzustoßen, halte ich für den günstigsten Ausweg. Aber diese Lösung werden Sie vermutlich schon in Erwägung gezogen haben.

Dortmund, den 5. Oktober 1964

ab 1966: Errichtung Tiefgarage Schillerplatz / Karstadt-Gebäude



Durchgeführte Untersuchungen



- 15 Drehkernbohrungen bis 49,2 m u. GOK
- 8 Kleinrammbohrungen aus der Tiefgarage
- **Bodenmechanische** Laborversuche
- **Chemische Laborversuche**



Erkundeter Baugrund

Auffüllungen (aus dem Bergbaubetrieb und sonstiger Bauschutt) bis 23,8 m u. GOK gemischtkörnig plastisch weich bis halbfest/fest organische Bestandteile + anthropogene Fremdbestandteile (Styropor, Matratze!)



BK 6: 6 bis 8 m

BK 6: 14 bis 16 m

GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019



Erkundeter Baugrund

Auffüllungen (aus dem Bergbaubetrieb und sonstiger Bauschutt) bis 23,8 m u. GOK gemischtkörnig plastisch weich bis halbfest/fest organische Bestandteile + anthropogene Fremdbestandteile (Styropor, Matratze!)



BK 7: 4 bis 6 m

BK 7: 8 bis 10 m

GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019



Erkundeter Baugrund

Pleistozäne Ton-Schluffe, Schluffe und Sande (Schwemmsande?) bis 28 m u. GOK sehr plastisch weich bis halbfest/fest Mächtigkeit bis ca. 9,3 m



BK 9: 6 bis 8 m



BK 8: 20 bis 22 m

GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019





Erkundeter Baugrund

Galmeireste in der BK 14: 14 bis 16 m





Erkundeter Baugrund

Oberdevonischer Massenkalk porös / kavernös verkarstet mit Lehmfüllungen / Lehmzwischenlagen





BK 10: 20 bis 22 m



Erkundeter Baugrund

Oberdevonischer Massenkalk porös / kavernös verkarstet mit Lehmfüllungen / Lehmzwischenlagen



BK 10: 32 bis 34 m



BK 10: 34 bis 35 m



Erkundeter Baugrund

Oberdevonischer Massenkalk porös / kavernös verkarstet mit Lehmfüllungen / Lehmzwischenlagen



GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019






Erkundeter Baugrund

- Auffüllungen (aus dem Bergbaubetrieb und sonstiger Bauschutt) bis 23,8 m u. GOK gemischtkörnig plastisch weich bis halbfest/fest
- Pleistozäne Ton-Schluffe, Schluffe und Sande (Schwemmsande?) bis 28 m u. GOK sehr plastisch weich bis halbfest/fest Mächtigkeit bis ca. 9,3 m
- **Oberdevonischer Massenkalk** porös / kavernös verkarstet mit Lehmfüllungen / Lehmzwischenlagen
- "Fester" Baugrund erst am Übergang zu den unterlagernden Honseler Schichten















W-E-Schnitt durch das Projektgebiet

GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019



Altbergbauliche Verhältnisse

Tagesöffnungen im Innenstadtbereich




Quelle: Präsentation Stadt Iserlohn (07.07.2017)


GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019



Altbergbauliche Verhältnisse

Sicherung des Luftschachtes und des amtlichen **Versuchsschachtes**






GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019



Altbergbauliche Verhältnisse




tagesnaher Bergbau ausgehend von dem Bereich ca. Stahlschmiede / Vinckestraße

GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019





Altbergbauliche Verhältnisse




Einwirkungsbereich des Altbergbaus

GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019



Rezente Senkungen des Untergrundes




GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019






Rezente Senkungen des Untergrundes













Rezente Senkungen des Untergrundes

2015-2018





277

274 Sparkasse 252

0552





Rezente Senkungen des Untergrundes

Es handelt es sich voraussichtlich um **lastunabhängige Setzungen** Ursächlich hierfür können sein:

- Bodenentzug aus den Lockergesteinsbereichen (Auffüllung, Lehm) in die Verkarstungbereiche des Massenkalks
- Bodenentzug aus den Lockergesteinsbereichen (Auffüllung, Lehm) in die Grubenbauten
- · Konsolidierung der Auffüllung
- Setzungserscheinungen aus tagesnahem Bergbau
- ggf. auch durch weitere Verkarstung- / Verwitterungserscheinungen des Massenkalkes





Bodenbelastungen

28 Misch- bzw. Einzelproben Untersuchungen nach LAGA-Boden (2004) ausgeführt. **27 von 28 Proben** werden aufgrund ihres **extrem hohen Schwermetallgehaltes (z.B. Blei: bis 18.900 mg/kg, Zink: bis 92.900 mg/kg)** in die **Verwertungsklasse >Z2** eingestuft.

Projekt "Schillerplatz-Areal Iserlohn" Gutachten zur Investorenausschreibung



Tabelle 8: Mischprobenzusammenstellung und Einstufung gemäß LAGA-Boden (2004)

Probenbe- zeichnung	Material	erstellt aus	[m u. GOK]	Einstufungsrelevante Parameter		Einstufung gemäß LAGA-Boden (2004)
MP 1	Sand-Kiesschüttung unter Bodenplatte	KRB 1/11/2 KRB 2/22/3 KRB 3/23/3 KRB 4/24/3 KRB 6/26/3 KRB 7/2 KRB 8/2	1,22,8 1,203,50 1,552,70 1,603,20 1,823,60 1,872,80 1,873,20	Blei (FS): Cadmium (FS): Zink (FS):	871 mg/kg 22,4 mg/kg 3.910 mg/kg	>Z2
MP 2	Auffüllung, bindig	KRB 1/31/8 KRB 4/44/11 KRB 6/46/5	2,808,60 3,212,1 3,605,90	Arsen(FS): Blei(FS): Cadmium (FS): Thallium(FS): Zink(FS): Sulfat (EL): Cadmium (EL):	302 mg/kg 18.900 mg/kg 627 mg/kg 10,9 mg/kg 92.900 mg/kg 260 mg/l 8,6 µ/l	>72
MP 3	Auffüllung, rollig	KRB 2/42/6	3,506,90	Cadmium (FS): Kupfer (FS): Zink (FS): TOC (FS):	11,6 mg/kg 2.020 mg/kg 3.530 mg/kg 5,7 Masse-%	>Z2
MP 4	Auffüllung, bindig	KRB 2/72/10 KRB 4/12	6,9012,10 12,1013,20	Blei (FS) Cadmium (FS): Kupfer (FS): Zink (FS):	4.980 mg/kg 138 mg/kg 4.170 mg/kg 29.100 mg/kg	>Z2

xx.01.2019 Seite 82 von 100





Eignung des Baugrundes

Die **anthropogenen Auffüllungen** sind aufgrund ihrer Heterogenität und ihres teilweise vorhandenen organischen Anteils als lastempfindlich zu beurteilen und **nicht bzw. bedingt zum setzungsarmen Lastabtrag geeigne**t. Zusatzmaßnahmen zur Gründung werden erforderlich.

Die **gewachsenen Schluffe und Sande** sind in Abhängigkeit ihrer Lagerungsdichte und Konsistenz und ihres teils organischen Anteils ebenfalls als lastempfindlich zu beurteilen. Die gewachsenen Böden sind daher ebenfalls **nicht bzw. bedingt zum setzungsarmen Lastabtrag geeignet**. Zusatzmaßnahmen zur Gründung sind zu erwarten.

Die **devonischen Massenkalke** sind aufgrund ihrer starken Heterogenität (schwankende Verwitterungsund Verkarstungsgerade etc.) und in Abhängigkeit der Lasten **zum setzungsarmen und gleichmäßigen Lastabtrag gut bis nicht geeignet** (in Bereichen mit starken Verwitterungs-/ Verkarstungserscheinungen). Zusatzmaßnahmen bei Gründungen im Massenkalk sind zu erwarten.

Die, die Massenkalke unterlagernden **Honseler Schichten** stellen insbesondere im unverwitterten Zustand einen gut tragfähigen Baugrund dar. Diese wurden im Rahmen der im Jahr 2018 durchgeführten Felderkundungen jedoch nicht erbohrt.



Konsequenzen für künftige Gründungsmaßnahmen im Bereich Schillerplatz


heterogener Untergrund mit setzungsempfindlichen Lockergestein bis 28 m u. GOK


Festgestein mit eratischen Verkartungserscheinungen und rapide wechselnden Festigkeiten

rezente Senkungsgebiet

Oberflächennaher Bergbau

überwiegend Bodenbelastungen >Z2 gemäß LAGA-Boden 2004





- → Flächengründungen mit zusätzlichen konstruktiven Maßnahmen und Bodenaustausch als Flachgründung möglich... <u>lastunabhängige Setzungen können langfristig nicht ausgeschlossen</u> werden!
- → Tiefgründung über Bohrpfähle, die mind. 5m in einen vergüteten Massenkalk einbinden.





Konsequenzen für künftige Gründungsmaßnahmen im Bereich Schillerplatz

Titel	Position	Kostenschätzung	
Althorabau	Erkundung	350.000500.000 €	
Altbergbau	Sicherung	1,52,0 Mio. €	
Bohrpfahlgründung, inkl. Baustellen- einrichtung	220 Bohrpfähle Ø 1.200 mm	3,5 Mio. €	
Bodenentsorgung	Auffüllung: DKIDKIII	1,1 Mio. €	
Zwische	6,67,1 Mio. €		
Zzgl. Ingenie	0,71,0 Mio. €		
Gesamt	7,38,1 Mio. €		

Die Kosten für eine restriktionsfreie Nutzung des Grundstückes belaufen sich (ohne Rückbaukosten) auf 7,3...8,1 Mio. € (netto)

(Kostenersparnis bei der Verwendung von Rammpfählen (Ausführung muss durch Hersteller zugesagt werden auf (gesamt) 5,0...5,5 Mio €)





Konsequenzen für künftige Gründungsmaßnahmen im Bereich Schillerplatz

Die Kosten für eine restriktionsfreie Nutzung des Grundstückes belaufen sich (ohne Rückbaukosten) auf 7,3...8,1 Mio. € (netto)

(Kostenersparnis bei der Verwendung von Rammpfählen (Ausführung muss durch Hersteller zugesagt werden auf (gesamt) 5,0...5,5 Mio €)

zusätzliche Zeit:

bergbauliche Sicherung: 1 y

Gründungsmehraufwendungen: 0,5 y





Schlussbetrachtung

hatten die "Altvorderen" doch nicht so Unrecht???? (Prof. Lütgens 1964)

Aber trotz aller schönen Beispiele wird es wahrscheinlich billiger sein, das Gelände aufzukaufen und als Grünflächen zu verwenden, als mit der gesamten Planung auf die besonderen Baugrundverhältnisse Rücksicht zu nehmen. Die andere Möglichkeit, zuerst die Grundstücke zu kaufen und dann mit Bergschädenverzicht wieder abzustoßen, halte ich für den günstigsten Ausweg. Aber diese Lösung werden Sie vermutlich schon in Erwägung gezogen haben.

Dortmund, den 5. Oktober 1964

GeoExperts, Dr. Kühne, 08.02.2019





Projektpartner























Beratende Geowissenschaftler und Ingenieure

Zum Nubbental 14a 44227 Dortmund Phone: 0231-7254786-0

info@geoexperts.de www.geoexperts.de

Unsere Gutachter- und Sachverständigenleistungen u.a.:

- Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung
- Altbergbau
- Bauschadstoffuntersuchungen und Rückbauplanung
- Altlastuntersuchungen
- Verbauplanung
- Ausschreibung Rückbau / Erdbau / Verbau
- Jauüh Rahung Rückbau / Erdbau / Verbau Bewei sicherung der umliegenden Objekten
- en vad messungen

